



### Legende

**Sicherheitsmängel**

- ! Fehlende Querungshilfe
- ▲ Schlechte oder fehlende Überleitungen zw. RVA und Straße
- Fehlende / erneuerungsbedürftige Furtmarkierung
- störendes Hindernis
- ◆ Konflikt Kfz-Verkehr
- Enger Kurvenradius

**Beschildigungsmängel**

- ▲ Uneindeutige Radverkehrsführung
- Schild oder Zusatzzeichen fehlt

**Komfortmängel**

- ◆ Schlaglöcher, Wurzelaufbrüche, Trennfugen, Bodenwellen
- Unzureichende Bordsteinabsenkung
- ▲ Neigung

**Lineare Mängel**

- ~~~~~ fehlender Sicherheitstrennstreifen
- ||||| Schlaglöcher, Wurzelaufbrüche, Trennfugen, Bodenwellen
- Randbewuchs
- ..... kritischer Belag

**Netzplan**

- Radvorrangroute (AR/IR III)
- Basisradnetz (AR/IR IV)

**Radverkehrskonzept**  
**Stadt Bad Salzuflen**  
**Punktuelle und Lineare Mängel**


 05.09.2023    Maßstab 1:30.000





© OpenStreetMap-Mitwirkende